

附件 4

2023 年 7 月份江门市地表水国考、省考断面及入海河流监测断面水质状况

一、国考、省考地表水水质

7 月份 6 个国考断面水质优良率 83.3%，15 个省考断面水质优良率 86.7%（表 1）。

二、入海河流水质

7 月份监测结果显示，潭江苍山渡口、那扶河镇海湾大桥、大隆洞河广发大桥入海监测断面水质类别均为Ⅲ类，海宴河花田平台入海监测断面水质类别为Ⅳ类。除苍山渡口断面（Ⅲ类）未达Ⅱ类考核目标外，其余三个入海监测断面均达到Ⅳ类水质目标要求。（表 2）。

表 1. 2023 年 7 月份江门市“十四五”国考、省考断面水质状况

序号	断面名称	所在水体	断面属性	断面类型	“十四五”考核目标	水质现状	结果评价	主要超标项目 (超标倍数)
1	西炮台*	虎跳门水道	国考、省考	河流	Ⅲ	Ⅱ	达标	——
2	下东*	西江干流水道	国考、省考	河流	Ⅱ	Ⅱ	达标	——
3	布洲*	磨刀门水道	国考、省考	河流	Ⅱ	Ⅱ	达标	——
4	苍山渡口*	潭江	国考、省考	河流	Ⅱ	Ⅲ	不达标	溶解氧
5	牛湾*	潭江	国考、省考	河流	Ⅲ	Ⅳ	不达标	溶解氧
6	恩城水厂*	潭江	国考、省考	河流	Ⅱ	Ⅱ	达标	——
7	义兴	潭江	省考	河流	Ⅲ	Ⅲ	达标	——
8	新美	潭江	省考	河流	Ⅲ	Ⅲ	达标	——
9	镇海水库	--	省考	湖库	Ⅲ	Ⅲ	达标	——
10	大沙河水库	--	省考	湖库	Ⅲ	Ⅲ	达标	——
11	虎跳门水道河口	虎跳门水道	省考	河流	Ⅱ	Ⅱ	达标	——
12	公义	台城河	省考	河流	Ⅲ	Ⅳ	不达标	总磷(0.10)、溶解氧
13	锦江水库(恩平)	--	省考	湖库	Ⅱ	Ⅱ	达标	——
14	上浅口	江门河	省考	河流	Ⅲ	Ⅲ	达标	——
15	大隆洞水库	--	省考	湖库	Ⅱ	Ⅲ	不达标	溶解氧

注：“*”为国家采测分离下发数据。

表 2. 2023 年 7 月份江门市入海河流监测断面水质状况

河流名称	断面名称	水质目标	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	1-7月均值	1-7月均值 主要超标项目 (超标倍数)
潭江	苍山渡口*	II	II	II	II	II	II	III	III	II	——
大隆洞河	广发大桥	IV	III	III	III	III	III	IV	III	III	——
海宴河	花田平台	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	——
那扶河	镇海湾大桥	IV	III	III	II	III	II	II	III	III	——

注：“*”为国家采测分离下发数据。